

# Ultrasonic Welding Machine

## 超音波熔接機

保養/維護



WELL PLUM TECH CO., LTD

本機械平時應做之保養項目如下：

### A 電源供應器:

- 扇熱風扇應保持正常運轉
- 電纜線&接頭有否接妥

### B ACTUATOR機械單元:

- 機頭螺絲是否鬆動
- HORN磨損是否需更換

### C 空壓機單元:

- 保持乾燥之氣壓源
- 每日早晚記得排水
- 檢查濾水杯三點組合有無潤滑油